
當心居家隱形殺手！
熱水器裝對了嗎？



秋冬季節燃氣熱水器使用頻率增加，天冷潮濕是使用燃氣熱水器導致一氧化碳中毒事故的高峰期。新北市政府消防局提醒，防範一氧化碳中毒首重正確安裝熱水器及保持居家環境通風，無論春夏秋冬，切勿輕忽或低估其危險性，別讓一時疏忽造成永久遺憾。


一氧化碳無色、無味、有毒性

瓦斯在通風不良下燃燒，會產生大量一氧化碳，一氧化碳無色、無味、有毒性，號稱「居家隱形殺手」，其濃度會隨時間增加累積變高，經吸入即產生中毒症狀，初期為頭暈、嘔吐、疲勞無力等類似感冒症狀，嚴重者可能致死。

新北市政府消防局統計，大多數一氧化碳中毒案件是因屋外型燃氣熱水器裝在室內(例如：廚房、浴室、樓梯間)，或在加裝窗戶之陽臺。提醒您應即刻檢視家中或租屋處的熱水器裝置位置，如具上述之高危險潛勢，應委託合格承裝業將熱水器遷移至屋外，或更換為強制排氣型或電熱水器，以確保安全。



屋內樓梯間




廚房




浴室



加裝窗戶的陽台




遷移或更換熱水器至屋外



更換為強制排氣式熱水器



更換為電熱水器
或太陽能熱水器



建議室內加裝
一氧化碳警報器



新北市政府消防局叮嚀：

一、排除一氧化碳發生源，安裝(更換)正確型式熱水器。

二、保持居家通風，勿讓一氧化碳滯留於屋內。

三、提高警覺，察覺身體有異，立即開窗，亦可加裝一氧化碳警報器，讓居家安全加更加倍。